

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/miernik-universalny-dvm-1100-p-3019.html>

Miernik Uniwersalny DVM 1100

Cena	550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#DVM1100
Producent	Velleman

Opis produktu

Miernik Uniwersalny DVM 1100

Specyfikacja:

- wyświetlacz 3 3/4 (3999) z podświetlaniem, wielkość 19mm
- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- funkcja podtrzymania
- test ciągłości i badanie diod
- pomiar wartości rzeczywistych (wszystkie zakresy za wyjątkiem częstotliwości)
- system zabezpieczeń elektronicznych
- napięcia DC 0,4V / 4 / 40 / 400 / 1000V
- dokładność (1% odczytu + 10 cyfr) dla zakresu 0.4V, $\pm(1\%+5 \text{ cyfr})$ dla pozostałych zakresów
- impedancja wejściowa > 10M Ω
- maksymalne napięcie wejściowe 1000V

- napięcia AC 0,4V / 4 / 40 / 400 / 700V
- dokładność (3% odczytu + 3 cyfry) dla zakresu 0.4V, $\pm(1\%+3 \text{ cyfry})$ dla pozostałych zakresów
- impedancja wejściowa > 5M Ω
- pasmo 40-500Hz
- maksymalne napięcie wejściowe 700V
- prąd DC 400 μ A / 4m / 40m / 400m / 4A / 10A
- dokładność (1,5% odczytu + 3 cyfry) dla zakresu 400 μ / 4mA / 40 mA / 400 mA, $\pm(2\%+5 \text{ cyfry})$ dla zakresu 4A /10A
- zabezpieczenie: bezpieczniki 10A/250V i 500mA/250V
- prąd AC 400 μ A / 4m / 40m / 400m / 4A / 10A
- dokładność (1,8% odczytu + 5 cyfr) dla zakresu 400 μ / 4mA / 40mA / 400mA, $\pm(3\%+8 \text{ cyfr})$ dla zakresu 4/10A
- zabezpieczenie: bezpieczniki 10A/250V i 500mA/250V
- rezystancja 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M Ω
- dokładność (0,5% odczytu + 3 cyfry) dla zakresu 400 Ω , $\pm(0,5\%+2 \text{ cyfry})$ dla zakresu 4k...4M Ω , $\pm(1,5\%+3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 40M Ω
- zabezpieczenie 1000Vdc lub 1000Vac rms
- pojemność 50nF/ 500nF / 5 μ F / 50 μ F / 100 μ F
- dokładność (3% odczytu + 10 cyfr) dla zakresu 10 i 50nF, $\pm(3\%+5 \text{ cyfr})$ dla pozostałych zakresów
- częstotliwość 50.00Hz / 500.0Hz / 5.000kHz / 50 kHz / 100 kHz
- dokładność (3% odczytu + 10 cyfr) dla zakresu 10 i 50nF, $\pm(3\%+5 \text{ cyfr})$ dla pozostałych zakresów

- zabezpieczenie 1000Vdc lub 1000Vac rms
- temperatura -55°C do 1000°C
- dokładność -55°C do 0°C : $\pm(9\% \text{ odczytu} + 2 \text{ cyfry})$. 0 do 400°C : $\pm(2\%+1^\circ\text{C})$. 400 do 1000°C : $\pm(2\% \text{ odczytu})$
- zasilanie 9V
- wymiary 85 x 180 x 45mm
- waga z baterią $\pm 360\text{g}$
- w zestawie: instrukcja obsługi, przewody pomiarowe, termopara typu K, bateria